

Construcción

Discos Diamantados para Máquinas Manuales



Los Discos Diamantados Aliafor son herramientas diseñadas para la obtención de la más alta performance de corte combinando todas las bondades y ventajas del corte en seco y húmedo.

Con Aliafor Usted cortará mucho más material en menos tiempo, con un corte más suave, rápido, preciso y con profundidad de corte constante.

Usted, que habitualmente corta, busca una herramienta que combine un rendimiento superlativo -cuando se cortan materiales de bajo costo-, con una calidad y precisión excelente -cuando se cortan materiales de alto costo-.

Por eso Aliafor le garantiza un corte suave, preciso y con el menor costo final por metro cortado.

Cuando compra un Disco Diamantado Aliafor Usted compra total garantía de rendimiento, calidad y seguridad.

¿Cómo elegir el disco?

Los **Discos Diamantados Aliafor** se fabrican con distinto tipo y concentración de diamante y distintas amalgamas metálicas que se adecuan a los materiales a cortar.

Por ejemplo, para materiales de bajo grado de abrasión y alta dureza se utilizan discos con ligas metálicas blandas y granulometría de diamante fina

Por el contrario, para el corte de materiales con alto grado de abrasión y baja dureza, se utilizan ligas metálicas duras y diamantes de alta granulometría.

Esta relación (liga metálica – diamante / tipo de material a cortar) asegura un desgaste paulatino y constante de la liga metálica de la herramienta, de manera tal que el disco tenga siempre en su periferia (porción activa) la mayor cantidad de diamantes aflorados

Cuando esta premisa se cumple, la herramienta otorgará su mayor performance de corte.

Dureza de la Liga Diamantada

Relación entre la Dureza del Material a cortar y el tipo de Liga Diamantada

Este esquema de correlación entre disco y material puede ser utilizado para realizar ajustes en la elección del disco adecuado de la tabla de usos. (Ver tabla en páginas 4 y 5)

Es decir, si se presentan algunas de las situaciones descriptas en el punto **A** ("El disco corta forzado o no corta"), o punto **B** ("La liga se desgasta rápidamente"), podremos optar por un disco de liga más blanda al elegido para el primer caso ó de liga más dura al elegido para el segundo caso.

Material Duro

Material Semi Duro

Material Medio

Material Semi Blando

Material Blando

Liga Blanda

SM-G (Ø 4,5 / 7 / 10")**

SM (Ø6/8/9/10")**

SM-Y(Ø 4,5")**

SM (Ø 4,5 / 7 / 10")*

RP

OCO ABRASIV

TR / TRF

STR

STF

LS

MATERIALES MUY ABRASIVOS LSC / LS-CE

LS-AB / LS-ABE

Liga Dura

Nota:

En un mismo tipo de material es posible encontrar partidas de mayor o menor abrasividad. Por eso es necesario, a veces, modificar la elección del disco según la abrasividad del material.

* corte seco

** corte húmedo

2



Consecuencias de una elección incorrecta

A. El disco corta forzado, o no corta.

REAFILADO DEL DISCO

En ocasiones el material que se está cortando no es lo suficientemente abrasivo para desgastar la amalgama metálica y hacer que afloren nuevos diamantes. En estas condiciones el disco raspará, rozará, friccionará en contacto con el material. Este rozamiento producirá un excesivo calentamiento del disco. Comúnmente se dice que el disco está "tapado".

Para prevenir o revertir este proceso se deberá reafilar el disco.

Esta operación consiste en cortar con el disco un material muy abrasivo (óxido de aluminio, carburo de silicio, mamposterías o morteros, etc.) obteniendo un inmediato desgaste de la liga metálica que dejará al descubierto nuevos diamantes.

Estos nuevos diamantes darán a la herramienta nueva capacidad de corte.

Para obtener un óptimo reavivado recomendamos utilizar los granos de

material abrasivo de acuerdo al modelo de disco que se quiere reavivar

- LS-AB / LS-C / LS / STR / STF
 Grano 80/120
- SM / SM-Y / SM-G / TR / TRF / RP Grano 180/220

En caso que el disco se tape con mucha frecuencia, sugerimos cortar con un disco diamantado de liga más blanda


(Ver cuadro en página 2).

B. Bajo rendimiento de la herramienta. La liga se desgasta rápidamente.

Este problema se presenta cuando el material a cortar es demasiado abrasivo para el disco que se está utilizando.

En este caso el disco sufrirá un vaciado acelerado y prematuro de la amalgama o liga metálica, con un desgaste prematuro de la herramienta.

Normalmente cuando se produce este efecto el corte es mucho más suave y más rápido, ya que el disco tendrá en todo momento un exceso de afilamiento por la constante aparición de nuevos diamantes.



3





(4) Aplicaciones para discos de corte húmedo 6",

HORMIGON / H° A° - Fresco 72 hs			0									
HORMIGON / H° A° - Curado	0	0										
LADRILLOS DE CEMENTO			0									
LADRILLOS COMPACTOS CERAMICOS (2)	0											
LADRILLOS HUECOS CERAMICOS (2)			0			0			O			
LAJA BLANCA	0		0	O	O							
LAJA NEGRA			0			0						0
MAMPOSTERIA			0				0					
MARMOLES				O	O				O		0	
MOSAICOS	0	0										
MOSAICOS COMPACTOS						0						
PIEDRAS NATURALES DURAS			0			0						
PIEDRAS NATURALES ABRASIVAS			0									
POLIETILENO / ACRILICOS												O
PORCELANAS				O		0				0		0
PORCELANATOS									O	0		
PVC / PLASTICOS REFORZADOS												0
REFRACTARIOS BLANDOS			0									
REFRACTARIOS DUROS		0		0		0						
TEJA ESMALTADA / DURA			0			0			O			O
TEJA COLONIAL / BLANDA	O			0		0			O		0	
VIGAS Y VIGUETAS	0											
YESO / PLACAS DE YESO								0				O

Especificaciones A: Espesor del sector o banda diamantada en mm. B: Altura del sector o banda diamantada en mm. C: Cantidad de sectores diamantados

Ø Agujeros interiores:
Discos de
4,5"a 9"=7/8"-22.2mm
Discos de 10"= 50mm
Excepto:

SM-6 / SM-8=1"-25,4mm SM-9=1"- 25,4 mm embujado a 15mm

Ø"	Ømm	Α	В	С	Α	В	С	Α	В	С	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	C
4.5	115	2.2	7	9	2.6	7	9	2.2	7	9	2.6	7	2.4	8.5	2.4	7	1.2	7.5	1.2	7.5	1.6	5	1.0	4	2.2G 1.8F	4	8
5	125				2.6	7	10	2.2	7	10	2.6	7	2.4	8.5													
6	150				2.6	7	12	2.2	7	12											1.6	5					
7	178	2.2	7	14	2.6	7	14	2.2	7	14	2.6	7	2.4	8.5	2.4	7	1.6	7.5	1.6	7.5	1.6	5	1.2	4	2.2	4	10
8	200	2.2	7	14	2.4	7	13	2.2	7	14					2.4	7					1.5	8					
9	230	2.4	7	16	2.4	7	15	2.4	7	16	3.0	7	2.8	8.5	2.4	7					2.0	5			2.8G 2.4F	5	12
10	250	2.4	7	18	2.4	7	17	2.4	7	18											1.6	5	1.6	5			



Recomendaciones

1. Generales al Cortar.

- Use el disco adecuado para cada material según la tabla de usos. (Ver tabla en páginas 4 y 5).
- Nunca mantenga con sus manos ni asegure con sus piernas el material a cortar
- El disco corta por si solo, no lo FUERCE. En caso que deje de cortar y/o avance con dificultad (Ver punto **A** página 3).
- Corte sólo en línea recta. Nunca corte en zig zag o en curva En caso que lo necesite, utilice un disco especial para corte curvo.
- No use presión lateral, ni use el costado del disco para desbastar. En caso que lo necesite, utilice una copa diamantada especial para desbaste.
- Con frecuencia levante la herramienta del surco de corte, y déjela girar en vacío durante algunos segundos para dejarla enfriar.
- Nunca deje la máquina sola en funcionamiento. Cuando no la use, apáguela y espere a que el disco se detenga.

2. Tabla de RPM


Para un mayor rendimiento y por seguridad siempre respete las revoluciones por minuto para cada diámetro de disco

	"Ø Exterior	R.P.M. Mín.	R.P.M. Máx.
S	4,5-5	6.700	12.800
	6-7	4.500	9.000
Seco	8	3.800	6.800
orte	9	3.200	6.600
Ö	10	2.700	6.500
6	4,5	6.700	12.800
9	6-7	2.800	5.000
iğ.	8	2.800	5.000
re +	9	2.800	5.000
ပိ	10	2.200	4.800

3. Reconocimiento del Sentido de Giro del Disco.

Si la flecha impresa en el disco no fuera visible se podrá determinar el correcto sentido de giro del disco observando la liga diamantada.

A tal efecto se verá que los diamantes se presentan a la vista como un



cometa. La cabeza de ese cometa es el diamante que aflora sobre la superficie metálica y la cola de ese cometa es un sustrato de amalgama metálica que queda por detrás. El disco deberá avanzar de forma concordante con el sentido de avance de los cometas.

4. Cortes Profundos.

Si se realizan cortes profundos, es necesario tomar ciertas precauciones para asegurar que el disco diamantado no se recaliente. Para facilitar el enfriamiento del disco deberá levantar la herramienta del surco de corte, y dejarla girar en vacío durante 30 segundos con cierta frecuencia. Si se realizan cortes profundos con discos continuos es recomendable hacerlo en varias pasadas, ya que este modelo de disco cuenta con una menor capacidad de disipación de temperatura.

Disco "BPS"

BRAZING PERIFÉRICO SEGMENTADO

Disco diamantado fabricado con nueva tecnología "Brazing", mediante la cual el grano de diamante es adherido sobre la superficie del alma del disco. Esta nueva tecnología ha mostrado mejor performance en calidad y rendimiento que las galvanoplateadas por electrólisis.

Aplicación

Para el corte de materiales cuya composición molecular carezca de abrasión, es decir que la morfología del material a cortar no contenga cristales, que por su dureza y dimensión produzcan abrasión. Ejemplos: PVC, acrílicos, toda clase de plásticos, y de fibras epoxis, fibra de vidrio, yeso, etc. (ver tabla páginas 4 y 5)

Las herramientas diamantadas con sinterizado metálico no cortan estos materiales porque necesitan una formación cristalina para que trabajen correctamente.

Presentación:

- **Tipo G Diamante Grueso** (Mesh 40/50) Para cortes en general.
- **Tipo F Diamante Fino** (Mesh 60/80) Para cortes donde se requiere mejor terminación.



6



PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION	PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
El disco se desgasta con facilidad. Rinde poco, corta con excesiva suavidad y	Se ha elegido un disco con liga demasiado blanda para el material a cortar.	• Reemplazar por un disco con liga metálica más dura.	El disco se calienta en forma excesiva	• El disco ha perdido capacidad de corte por una excesiva dureza de su liga metálica. Debido a esto, gran parte de la energía	• Se debe reavivar el disco para producir un afloramiento de diamantes en la zona activa (periferia) y de
	• La máquina gira a excesivas RPM (Únicamente en máquinas de banco y máquinas caseras).	• Reducir las RPM de la máquina.	excesiva	erogada se transformará en calor.	esta forma evitar el calentamiento por fricción.
precisión.	• La velocidad de avance de la máquina es excesiva.	• Reducir la velocidad de avance.		• La máquina gira a pocas o excesivas RPM. (Únicamente máquinas de banco y caseras)	• Ajustar las RPM de la máquina.
	• La potencia de la máquina es excesiva.	• Cambiar por máquina de menor potencia o disco de liga más dura.	El disco presenta fisuras	• Las fisuras están generadas por fatigas del metal producidas por un calentamiento excesivo de la	• Se debe matar la fisura, realizar un agujero con una mecha de aprox. 2mm en el
El disco corta con dureza excesiva.	 Se ha elegido un disco con liga demasiado dura para el material que se quiere cortar. 	 El disco deberá ser reavivado constantemente. Cambiar por un disco con liga metálica más blanda. 	producidas por el uso	herramienta.	final de la fisura más allá del agujero y mantener siempre reavivados los diamantes.
se debe forzar el corte.	 Insuficiente potencia de la máquina de corte. 	• Cambiar por máquina de mayor potencia o disco de liga más blanda.	El disco presenta movimientos de alabeo	 Deficiencias de la máquina. Cuando se ha trabajado con un disco tapado (sin filo) durante 	 Reparar la máquina. Si la destensión del alma es leve se podrá reparar
El disco rompe o escalla el material	 Se ha elegido un disco con liga demasiado dura para el material que se quiere cortar 	 Se intentará dar solución a través del reavivado. Si el reavivado no es efectivo se deberá cambiar el modelo de 	o flameo	mucho tiempo puede ocurrir que el disco sufra un destensionado que genere este movimiento.	el disco.
a cortar		disco por uno de liga metálica más blanda.	El disco vibra	• Existe excentricismo en el eje de la máquina.	• Reparar la máquina.
	 Una máquina defectuosa genera movimientos de alabeo y/o vibraciones. 	• Se deberá reparar la máquina.	El disco presenta un desgaste	• El Ø del agujero central del disco es mayor que el Ø del eje de la máquina.	• Use el suplemento correcto suministrado por Aliafor S.A.
	 La máquina gira a menos RPM que las indicadas. (Únicamente máquinas de banco y máquinas caseras 	• Se deberá aumentar las RPM de la máquina	desigual de la banda diamantada	• El eje de la máquina tiene juego axial.	• Reparar la máquina.

/

Solicite a Aliafor S.A. otros folletos con información técnica sobre nuestras líneas de productos:



ALIAFOR
DISCOS DIAMANTADOS
PARA PAVIMENTOS
y otros Materiales de Construcción



ALIAFOR
HERRAMIENTAS DIAMANTADAS
ESPECIALES PARA
Corte, Perforación, Pulido y Debaste



ALIAFOR
DISCOS DIAMANTADOS
PARA PIEDRAS NATURALES, ARTIFICIALES
y otros Materiales de Construcción

Para Mayor Información Consulte a Nuestro Depto. Técnico de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs. Tel.: 4306-2244
Fax: 4306-2288 / Fax Gratuito: 0800-333-3626
E-mail: tecnico@aliafor.com / Website: www.aliafor.com



Queda prohibida la reprodución total o parcial de los contenidos de este folleto. Hecho el depósito ley Nº 11723 / © by Aliafor S.A. ® Aliafor es Marca Registrada de Aliafor S.A.